

Thermicide[®]

by mylva



DETETA O FOCO.
E FACILITA O **CONTROLO DA PRAGA**

Disponível em mylva.pt - Mais informações: contato@mylva.pt / +34 93 415 32 26

mylva



O QUE É?

Equipamento portátil que combina CO₂, ar e calor para detetar focos e eliminar insetos por contacto direto, sem biocidas nem produtos químicos. Destinado a inspeções e tratamentos rápidos no controlo de pragas.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de controlo FÍSICO

Sem biocidas nem produtos químicos.

Tecnologia ecológica e segura.

Sem possibilidade de resistências/adaptações.

Atua em todas as fases do ciclo de vida do inseto.

Compatível com outras medidas de controlo posteriores.

Inspeção: mobilização instantânea dos insetos por efeito do CO₂ e do calor.

Otimização do tempo efetivo.

Baixo custo de utilização. Cada cartucho tem uma autonomia de 8 horas de utilização contínua.

Lanterna: Dispõe de 3 modos: iluminação forte, iluminação suave e intermitente.

Utilize preferencialmente a iluminação suave para uma maior duração da bateria.

Recarrega-se com o cabo USB/USB-C fornecido.

Cada equipamento é fornecido com 2 lanternas recarregáveis.

A mala contém: 1 pistola + 2 lanternas recarregáveis + 1 botija de gás + 1 cabo USB-C + 1 manual.

COMO FUNCIONA?



BENEFÍCIOS

- Sistema físico, ecológico e seguro, sem biocidas.
- Válido para todas as fases do ciclo de vida do inseto e compatível com outras medidas de controlo posteriores.
- Baixo custo de utilização: cada cartucho tem uma autonomia de até 8 horas de utilização contínua.

PRECAUÇÕES

- O tubo exterior em fibra de carbono atinge temperaturas elevadas: evite o contacto direto ou acidental com superfícies e com a pele.
- Utiliza sempre a lanterna e leva contigo um cartucho de gás de reserva.
- Leia atentamente o manual antes de utilizar o aparelho.



PROBLEMAS QUE RESOLVE

- Otimiza o tempo efetivo de trabalho no terreno
- Evite o uso de substâncias químicas e a eventual resistência das pragas.
- Permite mobilizar e localizar insetos de forma imediata durante a inspeção.

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

- Prepara a lanterna (modo fraco) e verifica o cartucho de gás.
- Mantém o bico a cerca de 20 cm da superfície e move-o para a frente e para trás
- Tenha em conta que o calor sobe e que o ponto máximo situa-se a cerca de 5 cm acima do eixo.
- Após a intervenção, deixe o equipamento arrefecer antes de o guardar.

